



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES VIGENTE AL 4to TRIMESTRE DEL 2022



No.	SUBPROGRAMA/ACTIVIDADES	TIPO DE OBRA	OBSERVACIONES
OBRAS			
PUERTO MORELOS			
1	SUSTITUCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LA COLINDANCIA NORTE DEL RECINTO PORTUARIO	MANTENIMIENTO	
2	MANTENIMIENTO EN EL ALMACEN FISCAL	MANTENIMIENTO	
3	MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES	MANTENIMIENTO	
4	RECONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DAÑADO POR EL HURACAN	MANTENIMIENTO	
5	INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LAS OFICINAS DE PUERTO MORELOS	OBRA	
6	MANTENIMIENTO AL AREA DE ROJOS Y OFICINAS DE ADUANA	MANTENIMIENTO	
7	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VERIFICACION FITOSANITARIA EN LA TERMINAL MARITIMA DE PUERTO MORELOS (SEGUNDA ETAPA)	OBRA	
8	SUSTITUCION DEL CERCADO PERIMETRAL EN LA COLINDANCIA SUR DEL MUELLE	MANTENIMIENTO	
9	SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS EN LA TERMINAL MARÍTIMA DE PUERTO MORELOS	OBRA	
ISLA MUJERES			
10	MANTENIMIENTO AL MUELLE FISCAL DE MADERA DE LA POLIGONAL A (PRIMERA ETAPA)	MANTENIMIENTO	
11	MANTENIMIENTO AL MUELLE FISCAL DE CONCRETO DE LA POLIGONAL A	MANTENIMIENTO	
12	MANTENIMIENTO AL MUELLE DE TRANSBORDADORES DE LA POLIGONAL B	MANTENIMIENTO	
13	SUSTITUCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS, POL. B	MANTENIMIENTO	
14	MANTENIMIENTO AL FARO DE PUNTA SUR	MANTENIMIENTO	
15	CONSTRUCCIÓN DE NUEVO MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA TERMINAL MARÍTIMA DE ISLA MUJERES (POL. A)	OBRA	
COZUMEL			
16	REPARACION DEL MUELLE DE TRANSBORDADORES DE CALETITA	MANTENIMIENTO	
17	CAMBIO DE BARANDAL EN EL EDIFICIO TERMINAL SAN MIGUEL	MANTENIMIENTO	
18	MANTENIMIENTO A AREA DE BAÑOS Y BODEGA DE LA MARINA BANCO PLAYA	MANTENIMIENTO	
19	PINTURA EN LA MARINA BANCO PLAYA	MANTENIMIENTO	
20	PINTURA EN EDIFICIOS DE LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES	MANTENIMIENTO	
21	PINTURA EN EDIFICIO DE LA TERMINAL DE SAN MIGUEL	MANTENIMIENTO	
22	MANTENIMIENTO AL ATRACADERO DE LANCHAS EN EL MUELLE SAN MIGUEL PRIMERA ETAPA	MANTENIMIENTO	
23	SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS EN LA TERMINAL MARÍTIMA DE TRANSBORDADORES DE COZUMEL	OBRA	
PUNTA SAM			
24	SUSTITUCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS	MANTENIMIENTO	
25	REPARACION DEL AREA DE ESTACIONAMIENTO DE LA TERMINAL MARITIMA	MANTENIMIENTO	
26	MANTENIMIENTO AL MUELLE DE MADERA	MANTENIMIENTO	
27	REPARACION DEL AREA DE RAMPA DE CONCRETO	MANTENIMIENTO	
28	MANTENIMIENTO AL MUELLE DE TRANSBORDADORES DE LA TERMINAL	MANTENIMIENTO	
29	CAMBIO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA A RED DE 13,000 VOLTS EN LA TERMINAL MARÍTIMA DE PUNTA SAM	OBRA	
30	SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS EN LA TERMINAL MARÍTIMA DE PUNTA SAM	OBRA	
CHETUMAL			
31	MANTENIMIENTO AL TRANSFORMADOR DEL EDIFICIO PRINCIPAL	MANTENIMIENTO	
32	CONSTRUCCION DE BODEGA EN EL MUELLE FISCAL	OBRA	
33	SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA APIQROO EN CHETUMAL	OBRA	
PUERTO JUAREZ			
34	MANTENIMIENTO A EDIFICIO Y MUELLES DE MADERA DEL RECINTO PORTUARIO	MANTENIMIENTO	
35	SUSTITUCION DE CERCADO PERIMETRAL Y CAMBIO DE PORTONES DE ACCESO	MANTENIMIENTO	
36	INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LAS OFICINAS	OBRA	
37	SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS EN LA TERMINAL MARÍTIMA DE PUERTO JUAREZ	OBRA	


ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZALEZ GOMEZ
SUBGERENTE DE PROYECTOS