

SUBPROGRAMA/ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
OBRAS	
PUERTO MORELOS	
SUSTITUCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LA COLINDANCIA NORTE DEL RECINTO PORTUARIO	
MANTENIMIENTO EN EL ALMACEN FISCAL	
MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES	
RECONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DAÑADO POR EL HURACAN	
INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LAS OFICINAS	
MANTENIMIENTO AL AREA DE ROJOS Y OFICINAS DE ADUANA	
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VERIFICACION FITOSANITARIA EN LA TERMINAL MARITIMA DE PUERTO MORELOS (SEGUNDA ETAPA)	
SUSTITUCION DEL CERCADO PERIMETRAL EN LA COLINDANCIA SUR DEL MUELLE	
ISLA MUJERES	
MANTENIMIENTO AL MUELLE FISCAL DE MADERA DE LA POLIGONAL A (PRIMERA ETAPA)	
MANTENIMIENTO AL MUELLE FISCAL DE CONCRETO DE LA POLIGONAL A	
MANTENIMIENTO AL MUELLE DE TRANSBORDADORES DE LA POLIGONAL B	
SUSTITUCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS, POL. B	
MANTENIMIENTO AL FARO DE PUNTA SUR	
COZUMEL	
REPARACION DEL MUELLE DE TRANSBORDADORES DE CALETITA	
CAMBIO DE BARANDAL EN EL EDIFICIO TERMINAL SAN MIGUEL	
MANTENIMIENTO A AREA DE BAÑOS Y BODEGA DE LA MARINA BANCO PLAYA	
MANTENIMIENTO AL ATRACADERO DE LANCHAS EN EL MUELLE SAN MIGUEL PRIMERA ETAPA	
PUNTA SAM	
SUSTITUCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS	
REPARACION DEL AREA DE ESTACIONAMIENTO DE LA TERMINAL MARITIMA	
MANTENIMIENTO AL MUELLE DE MADERA	
REPARACION DEL AREA DE RAMPA DE CONCRETO	
MANTENIMIENTO AL MUELLE DE TRANSBORDADORES DE LA TERMINAL	
CHETUMAL	
MANTENIMIENTO AL TRANSFORMADOR DEL EDIFICIO PRINCIPAL	
CONSTRUCCION DE BODEGA EN EL MUELLE FISCAL	
PUERTO JUAREZ	
MANTENIMIENTO A EDIFICIO Y MUELLES DE MADERA DEL RECINTO PORTUARIO	
SUSTITUCION DE CERCADO PERIMETRAL Y CAMBIO DE PORTONES DE ACCESO	
INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LAS OFICINAS	